

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

■ Полное наименование

PROvision PVF-IR205ARCTIC

■ Заводской номер (*см. штрих-код)

■ Дата изготовления (год)

■ Дата покупки

■ Подпись продавца

Место для печати

■ Срок гарантии

Срок гарантии на продукцию PROvision составляет 12 месяцев с даты покупки оборудования.

■ Техническая поддержка

Сайт технической и маркетинговой поддержки WWW.ARSENAL-SB.RU

Телефоны технической поддержки:

8 (495) 223-40-53

8 (800) 200-40-53

■ Условия гарантии

1. В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата приобретения и печать торговой организации, продавшей данное изделие, накладная и кассовый чек.
2. Гарантия имеет силу на территории Российской Федерации и распространяется на изделие, приобретенное на территории Российской Федерации.
3. Гарантия покрывает только неисправности, которые возникли по вине изготовителя.
4. Не подлежит гарантийному ремонту оборудование с дефектами, возникшими вследствие: механических повреждений; нарушений требований по монтажу; несоблюдений условий эксплуатации, в том числе эксплуатации оборудования вне заявленного диапазона температур; несоблюдения требований подключения к электропитанию; стихийных бедствий (удар молнии, пожар, наводнение и т.п.), а также иных причин, находящихся вне контроля изготовителя; ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами .

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


PROvision PVF-IR205ARCTIC
камера видеонаблюдения

Спецификация / Технические характеристики

Камера	Сенсор	Sony CMOS 1 / 2.8 IMX322
	DSP	HisiSilicon Hi3516
	Формфактор	Цилиндрическая
	Дальность ИК	50 м
	Чувствительность	Color 0.1Lux/F1.2, B/W 0.0 Lux (IR On)
	Электронный затвор	1/50(1/60)s-1/100,000s
	Объектив	6-60 мм, АРД
	ONVIF	Да, Profile S
Видео	Метод сжатия	H.264
	Видео поток	1080p / 25fps D1 / 25fps
	Битрейт	32Kbps-8000Kbps (CBR, VBR)
	Аудио	Да
Изображение	Разрешение	Основной поток 1080P(1920*1080) Дополнительный D1(704*576)
	Параметры картинки	Яркость, контрастность, насыщенность, настраиваемый уровень качества
Сеть	Протокол	RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
	Тревоги	Нет
Интерфейс	LAN	Rj45 10M/100 Mb Ethernet port
	Видео выход	Нет
Описание	Температура работы	-50°C~+50°C
	Габаритные размеры	320x135x100 мм
	Питание	DC 12V, PoE


* Внешний вид и технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем в соответствии с модернизацией ассортимента без предварительного уведомления.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подготовьте камеру, компьютер и коммутатор для подключения. Убедитесь, что ваш компьютер и коммутатор имеют свободные LAN порты для подключения камеры.



Внимание

- Установка данного оборудования и его обслуживание производится только квалифицированным персоналом.
- Самостоятельный ремонт оборудования при его поломке приведет к утрате гарантии.
- Не касайтесь устройства влажными руками, не ставьте камеру на неустойчивую поверхность и не создавайте условия, которые могут привести к ее падению.
- При использовании в бытовой обстановке это оборудование может нарушать функционирование других технических средств в результате создаваемых индустриальных радиопомех. В этом случае от пользователя может потребоваться принятие адекватных мер.
- Данное изделие соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”, утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 879.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите камеру к адаптеру питания.
- Воспользуйтесь сетевым кабелем для подключения камеры, NVR и ПК к коммутатору. Подключите один конец кабеля в порт LAN камеры, а другой - в порт LAN коммутатора. Проделайте тоже операцию для ПК и NVR.
- Подключите питание ПК, коммутатора и камеры.

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

- Нет изображения**
 - Проверьте ток и напряжение блока питания видеокамеры.
 - Проверьте все подключения, возможно коннектор видео не подключен или подключен некорректно.
- На изображении видны движущиеся полосы или рябь.**
 - Возможно помеха в источнике питания, используйте стабилизированный источник питания.
 - Проверьте монитор и прочее оборудование видеосистемы
- Непрерывное переключение режима баланса белого (мерцание)**
 - В поле зрения видеокамеры находится источник люминесцентного освещения, бликующие и светоотражающие объекты.
 - Изменение поля зрения камеры, увеличение дистанции между камерой и лампами, а также уменьшение количества люминесцентных ламп устранит проблему .
- Изображение пропадает или сильно искажено**
 - Питание не стablyно - используйте стабилизированный источник питания.
 - Подключение видеокабеля не корректно или он имеет слишком высокое волновое сопротивление
- замените кабель на более качественный.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед установкой проверьте тип и напряжение питания камеры, а также потребляемый ею ток. Убедитесь, что измеренные параметры соответствуют паспортным. Убедитесь, что используемый источник питания соответствует необходимым параметрам и подключайте камеру только после завершения монтажа.
- Не используйте камеру за пределами разрешенного температурного диапазона.
- Не подвергайте видеокамеру радиоактивному и рентгеновскому облучению, это может привести к повреждению оптического сенсора.
- Не помещайте камеру в воду или очень влажную среду, это может привести к выходу ее из строя.
- Не направляйте камеру на источники очень яркого света, если не включен режим автоматического затемнения.
- При загрязнении прозрачных элементов видеокамеры вытрите их мягкой чистой тканью.
- При монтаже камеры рекомендуется установить элементы грозозащиты, также отключайте питание и отсоединяйте видео кабель от камеры во время грозы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Температура окружающего воздуха от +10°C до +25°C при относительной влажности воздуха не более 95%.

Транспортировку осуществлять в таре, исключающей смещение упакованных изделий друг относительно друга, ударные воздействия и прямое попадание атмосферных осадков. Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и повреждения коробок. Температура окружающей среды при транспортировке от -20°C до +30 °C при относительной влажности до 98% при температуре +25°C.